



Santé & Sécurité
au Travail



DUER

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

PERHARIDY- ST LUC
2023

Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (Art. L4121-3)

www.francesst.com
info@francesst.com



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Identification de l'établissement.

Raison sociale :	
Adresse postale :	
Téléphone :	
Adresse e-mail :	
Activité :	
Nombre de salariés :	
Instances représentatives du personnel (IRP) :	

Date de réalisation : 1er janvier 2023

Signature du chef d'établissement :

Numéros utiles

Service de prévention et de santé au travail
(SPST) : 02.98.68.28.81

Transport sanitaire (VSL) :

Services de secours internes :

Services de secours extérieurs :

Vérification incendie (extincteurs) :

Inspection du travail :

IRP :

RHSAS :

Autres :

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Version n° 0- 2023
Date de 1ère création : juin 2021
Dernière mise à jour : décembre 2023

Mises à jour	
Dates	Motifs
03-févr-24	UT duerp + PAPRI Pact relues B. Hennote



CONTENU DU DOCUMENT :
Démarche d'Evaluation des risques professionnels
Les étapes de la démarche
Suivi des traversées des unités de travail
Suivi des réunions COPIL Prévention
Mise à jour exceptionnelle pour travaux ou réaménagement.
Unités de travail
UT 1: Appareils locomoteurs HTP
UT2 : SSR Enfants § Adolescents
UT3 : SSR Neurologie
UT4 : SSR Cardiologie
UT5 : SSR Nutrition Respiratoire
UT6 : Sport § Balnéothérapie
UT 7 : SSR Hopital de jour
UT 8: Physiothérapie
UT 9: SSR Hémodialyse
UT 10 Ergothérapie
UT 11 : Orthophonie
UT 12 : Plateau technique Imagerie médicale, Explorations Fonctionnelles
UT 13: Pharmacie
UT 14 : Diététicienne
UT 15 : Assistantes sociales
UT 16 Psychologues
UT 17 : Planning Central
UT 18: Accueil - Admissions
UT 19: Direction
UT 20: Archives
UT 21 : Service informatique
UT 22 : DIM
UT 23 : CRID
UT 24: Espace culturel
UT 25: Restauration : cuisines- Salle à manger Perha- St Luc
UT 26: Lingerie
UT 27 : Service bio-nettoyage, ASH commun
UT : 28 Service Technique
UT : 29 Magasin central
UT 30 : Ecole primaire
UT 31 : EP'SAT

Risques Généraux

Les risques généraux ci-dessous sont applicables à tous les salariés de l'établissement
Ces risques pourront être détaillés selon les unités de travail

Risques	Mesures existantes
1/ Risque routier - Trajet Domicile/Travail - Etablissements multi-sites - Transport de personnes accueillies ou accompagnées - Visites à domicile, visites en écoles	Formation obligatoire "risque routier" Art L6321-1 Code du Travail Sorties avec le minibus: Technique : véhicule adapté, maintenance des véhicules par ST. (carnets de bords, d'entretien, fiches constats). Organisationnel : Anticiper et organiser les déplacements si la météo est défavorable, (intempéries, fortes chaleurs.) Humain : signaler les dysfonctionnements. Possession du permis de conduire , habilitation à conduire le minibus, Technique : véhicules du service, maintenance effectuée par ST, référent véhicule par site. Organisationnel : Reporter les RDV si météo défavorable. Humain : Signaler les dysfonctionnements et respect du code de la route.
-Portages des repas à domicile, transports du linge, pharmacie.	Technique: fourgon entretenus par ST. Tenues réfléchissantes. Organisationnel : tournées prévues et identifiées. Humain : titulaire du permis de conduire, mesure de prudence et de sécurité pour les chauffeurs. Respect du code de la route.
2/ Risque incendie	Formation obligatoire "sécurité incendie" Art R.4227.39 et suivants Code du Travail. Technique : Utilisation de multiprise sécurisée autorisée. Organisationnel : Formateur incendie en interne. Prévention du risque incendie par les professionnels formés, auprès des familles, résidents, patients. Humain : Formation incendie pour tous les professionnels: formation évacuation dans les ERP de type J et U et petits établissements. Formation à la manipulations des extincteurs. Exercices d'évacuation dans les services.
3/ Risque circulation / chute	Technique : chaussures antidérapantes. Panneaux de signalisation de nettoyage en cours: vigilance. Pré-impregnations des mops pour éviter les zones mouillées. Vêtements de protection réfléchissants pour les circulations à l'extérieur Organisationnel : opérations de nettoyage des couloirs, escaliers, et parties communes organisées par les équipes de nettoyages. Humain: intervention rapides des professionnels en cas de présence de liquide sur le sol, signalements et nettoyages. Consignes de prudence lors des trajets sur l'extérieur ou voie publique. Organisationnel chutes : bilan d'évaluation des chutes TINETI. Humain : consignes d'accompagner la chute seulement.
4/ Risque port de charges - lié à la manutention de personnes	Formation obligatoire "gestes et postures 25 (pour soignants)
5/ Risque port de charges - lié à la manutention d'objets	Formation obligatoire "gestes et postures IBC (pour non soignants) Art R 4541.8 du Code du Travail. Technique: matériels adaptés pour limiter voir supprimer le port de charge. Rails au plafonds, lève personne, aides techniques à la demande. Organisationnel: Formateur en Prévention des Risques liés à l'activité physique en interne (PRAP). Réunion de services pour évaluations des besoins. Formatrice PRAP pour évaluation des postes de travail et aménagements selon les besoins. Humain : animatrice prévention des TMS par site, formation gestes et postures manutentions des personnes et manutentions d'objets organisées en interne par formateur PRAP. Formation aux aides techniques, présence des ergothérapeutes sur sites pour l'aides aux professionnels et résidents.
6/ Risques psycho-sociaux	Formation obligatoire "RPS" Art L. 1152-3, L1153-2 et L. 1142-2-1 Code du Travail Organisationnel : Référent harcèlement sexuel et agissement sexiste (RHSA5) côté employeur et côté salariés. Evaluation des risques en interne lors de l'actualisation des DUERP : questionnaire INRS. Humain : Formatrice en prévention des risques psychosociaux en interne. Formations RPS salariés et formations dirigeants. Formation protocole violence, plan formation 2023-2024. Formations gestion de l'agressivité.
(selon les spécificités de l'établissement (personnes accueillies, absentéisme...)) Facteurs de Gollac : 1- Intensité et temps de travail 2- Exigences émotionnelles 3- Manque d'autonomie 4- Rapports sociaux au travail dégradés 5- Conflits de valeurs 6- Insécurité de la situation de travail	Exemples de mesures existantes: - Transmissions orales et écrites, réunions autonomies, réunions psychologiques. - Temps de pause si besoin, disponibilité de l'encadrement et de la direction - Réunions d'équipes, passages quotidiens dans les services. - Casques téléphoniques pour confidentialité. - Cellule d'écoute et de soutien psychologique affichée sur les tableaux.

FRANCE SST

Santé & Sécurité au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT : 1 Appareils locomoteurs HTP

ild

ys

FONDATION SANTÉ SOLIDARITÉ BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	salle de kiné: Les kinés et les patients circulent dans la salle pour les activités de rééducation	prises qui ressortent du sol	Se prendre le pieds dans les rebords de prises qui dépassent du sol	6	4	24				1	24	1	1	24	24		La demande a été refaite en 2022, questionnaire du maître d'œuvre	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Piscine: Les kinés passent par le bord du pédiluve en surchaussures pour accéder à la piscine.	La glissade, ou chute dans le pédiluve.	Traverser le pédiluve en s'accrochant aux barres	5	4	20	Possibilité de se déchausser pour passer pieds nus.			0,5	10	1	1	10	10	Création d'un passage à sec pour les professionnels et visiteurs.	Etude de faisabilité	
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: Les AS, ASH, IDE sont les pieds dans l'eau pour les soins d'hygiène	Evacuation des eaux dans les SdB patients	Travailler avec un sol humide	5	4	20		utilisation d'alèse pour éviter l'inondation de la chambre		1	20	1	1	20	20		evaluer le coût éventuel des travaux	
4	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	service: Les AS, ASH et IDE stockent du matériel en hauteur dans le local lingerie.	Chute d'objets	Un matériel chute sur un professionnel.	4	4	16	projet d'agrandissement en cours			1	16	1	1	16	16	Projet architectural sur le service en 2023/2024	Evaluer si stockage réorganisé dans les nouveaux plan du service	
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: Dans le bureau des IDE il manque de la place pour la préparation des soins.	Les objets, meubles autour	Se cogner, se heurter à un coin de meuble ou autre par manque d'espace.	5	4	20				1	20	1	1	20	20	Projet architectural sur le service en 2023/2024	Travaux prévus en 2023/2024=> Travaux réalisés (01/2024)	
6	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	service: L'IDE passe du temps dans le bureau pour la préparation des soins.	Manque de lumière naturelle	Passer du temps dans un local sans lumière naturelle.	5	2	10				1	10	1	1	10	10	Projet architectural sur le service en 2023/2024	Travaux prévus en 2023/2024=> Travaux réalisés (01/2024)	
7	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: manque de maniabilité du chariots pansement IDE	vetusté du matériel	perturbation du mouvement (roues trop petite, chariot non adapté)	6	4	24				0,5	12	1	1,2	12	14,4	Chariot avec ergotronic => aménagement réalisé, utilisation du nouveau chariot à débiter A VOIR		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	service: La CDS fait de la saisie informatique dans son bureau	Equipement de travail pas adapté	Mauvaises postures pouvant générer des TMS.	6	4	24	Essais de matériel après analyse de poste clavier non concluant	achat fauteuil ergonomique pour poste informatique et réaménagement fait en 2023		0,5	12	1	1	12	12	Réévaluer le poste de travail, voire si le matériel a été acheté et convient	Travaux prévus en 2023/2024=> Travaux réalisés (01/2024)	
9	09. Risques liés aux équipements de travail	HTP commun:Les AS et IDE travaillent sur des écrans d'ordinateur dans le bureau	La luminosité importante	Exposition à une luminosité importante des salariés	6	2	12	Film opaque posé sur la fenêtre mais insuffisant			0,5	6	1	1	6	6	Projet architectural sur le service en 2023/2024	Travaux prévus en 2023/2024 (intégration de nouveaux locaux dans le gymnase mars-avril 2024)	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	service salle de soins: Le personnel intervient en urgence	Poids du chariot d'urgence et son manque de maniabilité	Le personnel transporte le chariot lourd en cas d'urgence	2	4	8	Essais de matériel prévu			1	8	1	1,2	8	9,6	demande d'achat pour chariot plus pratique a manipuler		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Les ASH et éducateurs rangent le linge propre sur des étagères dans le local de linge.	La hauteur des étagères	Postures contraignantes au niveau des épaules pour le personnel, à risque de TMS.	4	4	16				1	16	1	1	16	16	abaisser les étagères et possibliler de création de séparation dans la grande salle de bain	Réorganisation du stockage, avec la grande salle de bain	
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Les ASH nettoient des tablettes porte TV en bois agglomérés.	Les échardes provenant des meubles chambre 2,3,4,5,6,7,8,10 et 11	L'ASH qui nettoient des meubles usagés.	5	4	20				1	20	1	1	20	20	Le changement a été initié en juillet 2021. Evaluer l'avancement.	remise aux normes sanitaire des chambres du ssr pédiatrie	
4	02. Risques de chute de hauteur	Les ASH nettoient au dessus des télévisions et des placards hauts.	La hauteur	Le travail en hauteur sur un équipement pas adapté	4	5	20	Manche et tête de nettoyage inclinable micro flex mis en place juillet 2021		Formation à l'outil	0,5	10	1	1	10	10	Prévoir manche télescopique plus long et marche pied sécuriser abaisser le mobilier	réévaluer les consignes avec le responsable des ASH => cela doit être remonté aux investissements	
5	09. Risques liés aux équipements de travail	Les ASH/AS déplacent les lits en bois pour faire le bionettoyage dans les chambres	Poids des lits sans roulettes a déplacer pour le bionettoyage	Contraintes physiques du à la mobilisation du lit.	5	4	20	Patins pour faire glisser les lits.	Changement progressif des lits en investissement	Travaille en binôme.	0,5	10	1	1,2	10	12	changement de lits préconisé	prévu aux investissements	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Les ASH pousse le chariot alimentaire de la cuisine du 1er étage au rez de chausser refectoire enfant	Le poids du chariot mobilisé sur le seuil de porte, porte d'ascenseur	Contraintes physiques marquées sur les épaules et le dos en poussant le chariot.	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	seuils de portes a réévaluer	reflexion sur un autre endroit possible pour la chauffe du chariot alimentaire plus près du refectoire enfant =>reflexion en cours sur la réorganisation architectural du service	
7	13. Risques d'incendie, d'explosion	Le CDS rentre et sort de son bureau	L'installation électrique	Une mauvaise installation peut être la cause de départ de feu.	1	6	6				1	6	1	1	6	6	travaux de mises aux normes à effectuer	=> projet de ré organisation architectura	
8	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: Prise en charge des patients dans la salle ou il y a le matelas à eau. SNOZELEN	Position du matelas à eau SNOZELEN	Postures contraignantes au niveau du dos pour le professionnel lors de l'utilisation du matelas qui est trop bas.	5	4	20	Réaménagement complet de la salle prévu			1	20	1	1	20	20	Evaluer de manière globale la salle Snozelen avec l'équipe et l'encadrement et prévoir carnet de suivi l'entretien du matelas	demande de réaménagement de l'espace par l'équipe rééducative. Pouvoir tourner autour et changement de place des miroirs déformants.	
9	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	1er étage: Les kinés font la rééducation dans des salles peu éclairées.	Eclairage trop faible	Le manque de lumière engendre une fatigue générale, du à l'attention supplémentaire que cela demande.	5	3	15				1	15	1	1	15	15	réaménagement de poste et réévaluer les besoins en lumière avant travaux		
10	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: Les kinés font du travail administratif sur des postes de bureaux non adaptés	Poste inadapté	Postures contraignantes du à des bureaux non adaptés pouvant générer des TMS	5	4	20				1	20	1	1	20	20	Réévaluer le réaménagement du bureau kiné.		

11	13. Risques d'incendie, d'explosion	1er étage: L'utilisation de cables, d'appareils électriques, nécessaires à l'activité.	L'installation électrique	Détérioration des cables électriques en les laissant sur le passage sans protection , ce qui pourrait créer un départ de feu.	1	6	6				1	6	1	1	6	6	Evaluer l'installation électrique dans toutes les salles de pédiatrie et mettre en sécurité les dispositifs si besoin.		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	service: défaillance du système d'auto fermeture de la porte de la salle de soins	risque d'intrusion dans la salle de soins	stress de l'équipe et vigilance accrus sur la fermeture de la porte	6	1	6	système de fermeture avec digicode fermeture defaillante			1	6	1	1	6	6	demande de réparation de la porte afin de préverser au maximum le secret médical		
13	09. Risques liés aux équipements de travail	service éducateurs Jeunes enfants : bureau partagés à 3	Positionnement des bureaux	Concillier travail de bureau et bruit ambiant lié à la station de chauffe	6	1	6	évaluation en cours par formatrice PRAP			0,5	3	1	1	3	3	études de poste a prévoir		
14	09. Risques liés aux équipements de travail	1er étage: revêtement sol et plafond vestute	lino du 1er étage vetuste, latte au plafond également vetuste et chute régulièrement	risque de chute	6	5	20				1	10	1	1	10	10	rénovation importante a prévoir	renovation prévu 1er semestre 2024	

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	12. Risques liés aux ambiances thermiques	salle de kiné: ambiance thermique dégradée	inconfort lié aux ambiances thermiques d'hiver et d'été	risque d'insatisfaction, fatigue	6	1	6	clim d'appoint l'été et radiateur d'appoint l'hiver température moyenne en hiver 15°	appareil électrique d'appoint en fonction des saisons.		0,5	3	1	1	3	3	travaux avec climatiseur et chauffage adapté à la taille de la pièce à prévoir	demande d'investissement de rénovation de la baie car passer thermique	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	salle de kiné: encombrement du lieu de stockage de matériel	risque de chute et de trébuchement	perturbation du mouvement de travail	6	1	6	ouverture d'une seconde salle de Kiné			0,5	3	1	1,2	3	3,6		essai de réorganisation des espaces et rangement avec la nouvelle salle a disposition	
3	02. Risques de chute de hauteur	service: nettoyage des postes de tv et haut de placard par les ASH	Hauteur des mobiliers	risque de chute avec incapacité	6	4	24	matériel adapté avec manche microfibre	consignes données aux salariés		0,5	12	1	1	12	12	Recherche de manche plus longs si besoins.	demande de formation pour utilisation des manches télescopiques	consignes transmises aux salariés. Formations des manches télescopiques si besoin.
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: acheminement de la commande mensuel des produits d'entretien	chariot lourd et peu maniable	risque de TMS avec perturbation du mouvement	3	4	12	Utilisation de roll depuis 2021		travail en binome et utilisation de rolls de transport depuis 2021	1	12	1	1,2	12	14,4	demande de livraison de la commande mensuel de produits d'entretien	en cours de réorganisation par le magasin central	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: réhaussement de patient dans les lits par les AS	réhaussement avec utilisation de draps standards	risques de tms des mb sup	6	5	30	drap de glisse testés mais peu concluant au vu des pathologies accueillies dans le service		Travail en binôme	0,5	15	1	1,2	15	18		demande de formation à la manutention des patients dans un lit	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: soins d'escarre IDE/ AS	soutient de la jambe lors des soins IDE	risque de TMS avec posture longue contraignante	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	demande d'achat de sangle de soutien dans les chambres à rails		
7	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: port de sacs de linge en surcharge par les AS à la fin des soins	acheminement des sacs de linge sales vers les chariots à roulettes avec quadrisac	port de charge lourde avec risque de TMS et AT accrus	5	5	25		demande d'augmentation de dotation de sac de linge dans le service		1	24	1	1,2	24	28,8	Respect des consignes (remplissage aux 3/4 des sacs avant évacuation)		
8	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	service: lumière trop intense salle de soins la nuit (as,ide)	pénibilité de l'équipe de nuit gêné par la lumière	contraste de luminance fatigant	6	1	6				1	6	1	1	6	6	demande de variateur de lumière pour la nuit		
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: transfert des patients au wc par les aides soignantes avec handi aide à roulettes	barre de seuil des WC trop haute et dur à passer	risque de chute ainsi que posture contraignante à fort risque TMS	6	5	30	appels réguliers du service technique pour les recoller au sol	mise en place de barres de seuils molles non adaptées dans le temps réalisés en 2021		0,5	15	1	1,2	15	18		demande révision du système de barre de seuil des salles de douche à la chambre.	travail de groupe monté entre le service technique et l'équipe AS
10	09. Risques liés aux équipements de travail	service: douche des patients non autonome par les aides soignantes utilisation par commande manuelle très dur	siège pas adapté en fonctions du poids des patients et difficilement adaptable aux soignants	risque de TMS posture inconfortable pour les AS	6	5	30			les douches ce font souvent a 2 soignants	0,5	15	1	1,2	15	18	Siège de douche élevable en hauteur en commande		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	salle de kiné: transfert des patients fauteuil roulants => table kiné	transferts patients par les kinés avec les anciens lève-malade	fort risque de TMS des mb supp	6	4	24		utilisation de lève-malade simple pour transfert sur table kiné		0,5	12	1	1,2	12	14,4	demande d'investissement de rail au plafond	Faisabilité du projet	

12	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: couloir du service côté A	couloir coté A : affaissement du sol	risque de chute de sa hauteur, patients, salariés	6	4	24				1	24	1	1	24	24	demande de travaux de réagréage du sol côté A		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH font les lits au 2ème étage.	Pas de réglage des lits en hauteur, ou matelas inadaptés.	Postures contraignantes des épaules et du dos pour faire les lits.	5	4	20	6 lits à hauteur avec matelas adaptés mis en 2021			0,5	10	1	1	10	10	Reste 4 lits à changer		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH font le ménage des chambres à fond	Le poids des lits	Charge physique importante avec le poids des lits;	4	4	16	travaux effectués en 2023 : rénovation de 2 ailes du 2ème étage.			0,5	8	1	1,2	10	12	parc de lits en cours de changement	reste 5 chambre en cours de finalisation	
3	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH nettoient les douches au 2ème étage	Cabines de douches étroites	Postures inconfortables à risques de TMS lors du nettoyage des cabines de douches.	4	4	16	travaux effectués en 2023 : rénovation de 2 ailes du 2ème étage			0,5	8	1	1	8	8	Produit d'entretien adaptés aux vitrages	réévaluation avec l'équipe après finalisation des travaux 2ème étages vitrage compliqué a nettoyer	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les IDE sont sur des fauteuils défectueux sans roulettes.	Vétusté des fauteuils	Postures inconfortables à risques de TMS lors de l'utilisation des fauteuils de bureaux.	5	4	20	1 fauteuil changé			0,5	10	1	1	10	20	Investir dans d'autres fauteuils.		
5	02. Risques de chute de hauteur	service: Les ASH utilisent un matériel spécifique pour nettoyer en hauteur le mobilier.	La hauteur	Risque de chute du professionnel	4	5	20	utilisation de manche et tête de nettoyage inclinable micro flex		formation effectuée avec utilisation de perche télescopique	0,5	10	1	1	10	10	matériel à évaluer		Formations sur le matériel utilisé et en gestes et postures
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Les secrétaires médicales: archives les dossiers patients dans le local.	Les portes qui se ferment et vétusté du local	Le passage avec le chariot d'archives est compliqué et à source de mouvements contraignants.	3	4	12				1	12	1	1	12	12	Quelques travaux sont nécessaire pour sécuriser les archives.		
7	02. Risques de chute de hauteur	Les Secrétaires médicales archivent les dossiers en hauteur avec difficulté d'accès.	La hauteur sans matériel adapté	Ranger les dossiers sur les étagères.	3	4	12				1	12	1	1	12	12	travaux non effectuer en 2023	a réévaluer en 2024	
8	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH utilisent le lave-vaisselle dans l'office	Lave-vaisselle au sol	Postures contraignantes pour charger et décharger le lave-vaisselle.	5	4	20	Relevage du lave-vaisselle avec le meuble prévu à cet effet. Reçu en juillet 2023			0,5	10	1	1	10	10	Réévaluer après la mise en place du meuble		
9	09. Risques liés aux équipements de travail	service: Les ASH font de la saisie informatique	bureau inexistant ordinateur posé sur le plan de travail de l'office.	travail de bureau avec peu de place pour les jambes et trop haut fort risque TMS	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Poste de travail informatique à installer		

10	05. Risques liés à la charge physique de travail	service: Les ASH évacuent les sacs de déchets dans les containers extérieurs, en empruntant les sous sols	Le poids du chariot de déchets, manque de maniabilité du chariot et l'accès au local.	Les professionnels poussent le chariot et passent 2 portes successives sans système de blocage porte.	5	4	20	Bloquer les portes	changement de chariot d'évacuation au norme 2023 mais pas adapter a l'accès et plusieurs réflexion sur autre parcours d'évacuation possible mais non aboutit.	0,5	10	1	1,2	10	12	Evaluer la faisabilité d'un blocage de porte momentané pour faciliter le passage. Réglementation incendie.		
11	02. Risques de chute de hauteur	service: Les équipes cardio accompagnent les patients dans les escaliers.	Marches non matérialisées	Monter descendre les escaliers avec les patients	6	5	30	Matérialiser les marches de l'escalier lors de travaux.		1	30	1	1	30	30	travaux non effetuer en 2023	a réévaluer en 2024	
								www.francesst.com										

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: déplacement de fauteuil dit "OBA" (15kg) par les ASH	déplacements des fauteuils pour bionettoyage	charge importante risques de TMS	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	demande d'investissement de fauteuils plus fonctionnels.		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: manipulations de packs d'eau afin de les stocker correctement par les ASH/AS	le poids des packs d'eau et lieu de stockage	postures contraignantes risques de TMS	4	4	16	investissement de fontaine à eau en 2022		livraison des autres bouteilles par la cuisine	0,5	10	1	1,2	10	12	Lieu de stockage plus adapté Fontaine à eau		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: pesée d'un patient "OBA" par les aides soignantes dans les chambres pévues	le déplacement des patients OBA pour la pesé: plusieurs manipulations	efforts physiques et manipulations de charges importantes.	6	4	20	mise en place de plateforme de pesée	rails équipés dans les chambres avec pèse personne investissement 2022		0,25	5	1	1,2	5	6	Aides techniques spécifiques		
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: récupération de commande de pharmacie par les aides soignantes	chariot/ lourd difficile à manipuler pouvant peser jusqu'à 150 kg	effort physique important risque de TMS	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	proposition de chariot plus adapté et études pour création de poste de manutentionnaire pour livrer la commande	répartition sur plus de chariots et des chariots plus adapter également	
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: utilisation de lits simplesS pour les patients OBA lors des soins d'hygiene	la manipulation des patient OBA dans des lits pas adaptés	efforts physiques et risques de TMS	6	4	20	mise en place de lits plus large pour le confort des patients		effectuer les soins d'hygiene à plusieurs soignants	0,5	10	1	1,2	10	12	prévoir investissement lit à latéralisation type (turn ed) pour patient OBA	prévoir groupe travail avec l'équipe	
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	Service: manipulations par les AS des matelas adaptés en fonction des pathologies accueillies.	manipulations d'objets lourds et imposants	efforts physiques à fort risque de TMS	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Investir dans des chariots adaptés pour déplacer les matelas		être à plusieurs soignants pour la manipulation des matelas
7	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Service: stockage et destockage des matelas par les AS	zone de stockage inadapté	rangement de matériaux en vrac	5	4	20				1	20	1	1	20	20	prévoir rails de rangement dans le local	prévoir groupe de travail soignants et ouvriers	
8	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Service: recharge des Obus d'O2 par les AS, ASH, IDE, KINES	utilisation de produit figurant sur la liste des symboles "comburant"	risque d'hyperoxie, de brûlures par le froid.	6	5	30	utilisation de gants, masques, lunettes (EPI)	lieu uniquement prévu a cette usage avec aération fenêtre		0,5	15	1	1	15	15			organisation de formation régulière pour maintient de compétence et formation des nouveaux arrivants
9	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Service: désinfection du materiel par les AS dans les bacs à décontamination	produit de nettoyage	risque de d'irritation des yeux et de la peau	6	3	18	gants et lunettes à disposition	mesure de précaution mise en place dans le service		0,5	9	1	1	9	9	bacs moins profond		Formation interne hygiène hospitalière en 2024
10	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Service: stockage et destockage du matériels IDE par les IDE et les AS	produit stocké et empilé rendant difficile l'accès à la pièce	fort risque de trébuchement	6	3	18	limitation de l'empilement			0,5	9	1	1	9	9	Etude de faisabilité de travaux afin de réétudier les lieux de stockages. Demandé en 2023		
11	09. Risques liés aux équipements de travail	Service: déplacement du chariot de soins avec ordinateur par les IDE dans le couloir	ordinateur portable trop haut pas adapté	posture contraignante pour les épaules et le dos	6	3	18	achat d'ergotronc neuf 2023			0,5	9	1	1	9	9			

12	08. Risques liés aux agents biologiques	Service: risques d'exposition au sang lors de la pose des cathlons par les IDE	cathlon non securisés	risque pércutané avec du sang	6	5	30				1	30	1	1	30	30	changer pour des cathlons sécurisés		
13	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Bureau kiné: mal isolé température peu confortable	température inadapté 20-22° recommandé pour travail de bureau	risque de plainte pour inconfort	6	1	6	travaux effectués			0,25	1,5	1	1	1,5	1,5			
14	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	salle de kiné: manque de place stockage destockage du materiels KINE	zone de stockage inadaptée	risque d'accident lié à la chute d'objet	6	1	6	une seul étagère			0,5	3	1	1	3	3	proposition travaux, emplacement délimité et réservé		
15	09. Risques liés aux équipements de travail	service: salle de pause actuelle non adaptée	salle de pause et office trop de bruit, de passage		6	1	6	l'office est aussi la salle de pose des salariés	mise en place de temps dédiés porte fermée mais pas respectée		1	6	1	1	6	6	étude de faisabilité de création d'une salle de pose 2021/2022 à revoir en 2023		travaux en 2024
16	09. Risques liés aux équipements de travail	service: transferts des patients OBA au service Hémodialyse par les AS	Poids des personnes accueillies et leur mobilisation.	Postures contraignantes. Risques de TMS	6	4	24	investissement d'un fauteuil PECO électrique			0,25	6	1	1,2	6	7,2		Projet TMS 2023	
17	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: transferts des patients dialysés en hémodialyse par les AS	postures contraignnantes chemin pas adapté au transport de patient	risques de TMS	6	4	24	Route refaite devant la dialyse, fauteuil motorisé			0,5	12	1	1,2	12	14,4	aménager un passage plus sécuritaire et plus stable	en étude avec chef des travaux sur reflexion des transferts en dialyse	
18	12. Risques liés aux ambiances thermiques	service: transferts de patients dialysés en hémodialyse par les AS	expositions des salariés aux intempéries	Passer du chaud au froid sans équipement	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Investissement dans des vêtements de pluie adaptés		
www.francesst.com																			

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	balnéo : éblouissement avec le soleil durant les cours pour les aides balnéo et les MNS	rayonnement solaire incident	risques d'éblouissements gênants	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Port de lunettes de soleil		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	muscu gymnase : installation des patients par les APA en salle de musculation à l'aide de bidons sable lourds	Poids des bidons	risque de TMS	6	4	24			Salariés connaissent les mesures de protection.	0,5	12	1	1,2	12	14,4	Fabriquer en interne des cubes de bois moins lourds		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	balnéo : travail pied nus lors des cours d'aquagym des MNS	travail au bord du bassin sols mouillés et glissants	déroulement de la tâche perturbée risque de glissade.	6	4	24	Claquettes.			1	24	1	1	24	24	Dotation dans l'équipement du MNS de baskets dédiées au cours d'aquagym		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	balnéo : travail pieds nus au bord bassin des MNS aide balnéo, kiné boulons saillant des barres d'appuis	caractéristiques des locaux rendent peu aisé les déplacements	risque de coupures blessures	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Mesure de prudence pour les professionnels		
5	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	balnéo : participation des MNS sans formation lors vidange avec utilisation de produit chimique	manipulation de produit chimique sans formation	risque d'exposition aux produits chimiques utilisés	6	5	30	EPI à disposition			0,5	15	1	1	15	15	Masque à cartouche rechargeable et personnel. EPI		Formation à l'utilisation des produits.
6	09. Risques liés aux équipements de travail	Sortir les vélos et tapis de l'eau à la fin des séances	Le poids, les manipulations et les postures	Risques de faux mouvements.	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	système de palans pour le levage du matériel		
7	09. Risques liés aux équipements de travail	Manipulation du robot de nettoyage : mise à l'eau et sortie de l'eau	Poids du robot	Risques de faux mouvements.	4	4	16		MNS et Services Techniques		0,5	8	1	1,2	16	19,2			Formation gestes et postures
8	09. Risques liés aux équipements de travail	Gymnase : tir à l'arc le manque de protection des lignes lors de l'activité	les flèches	Recevoir une flèche lors de l'activité	6	6	36			Consignes de prudence, vigilance des professionnels	1	36	1	1	36	36	Sécuriser la zone de tir rapidement à l'aide de filet rétractables	Travaux dans le gymnase	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	service: nombreux déplacements entre chambre et bureau IDE	Distance entre les chambres et le bureau	Perte d'information	6	1	6	ordinateur a disposition dans la bureau IDE		mémorisation des informations pour retranscription au bureau	1	6	1	1	6	6	PC sur chariot ou ergotronc pour faire la saisie rapidement.		
2	02. Risques de chute de hauteur	secrétaires médicales archivent les dossiers patients au sous sol	mettre des dossiers sur des étagères trop haute	risque TMS	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Travaux archives	deménagement au sous sol 1er semestre 2024 (ancienne pharmacie)	
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	secrétaires médicales: la températures du bureau des secrétaires n'est pas adaptée, et celle de la salle de préparation des médicaments non plus.	Le froid en hiver	Travailler dans des ambiances froides	6	2	12		radiateur d'appoint		0,5	6	1	1	6	6	revoir l'isolation des fenêtres et des radiateurs	travaux prévu en 2024 juin/juillet	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	service: demande de l'équipe de remplacement de la table d'examen par un lit	table d'examen vetuste/lourde plus adaptée aux patients accueillis (ex: PECO)	risque d'incorfort des IDE lors des prélèvements aucune possibilité d'adapter le matériel en fonction de leurs besoins	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Changer la table d'examen pour un lit		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	service: activités de soins avec des lits non adaptés.	lits vétustes, lourds, difficile à manipuler	risque de TMS lors de la désinfection et du nettoyage des chambres	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	Changer les lits actuels		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	actionner le minuteur à chaque séance par les AS et KINE	minuteur trop haut	risque de TMS mb sup	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Baisser les minuteurs de 20 30 cm		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Les kinés et les AS essorent les éponges pour électrodes.	Essorage manuel répétés.	risque TMS doigts poignet	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Essorage mécanique (presse à éponge)		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Nettoyage et utilisation du PARAFANGO par AS KINE	Hauteur de la cuve sur un plan de travail trop haut.	Postures contraignantes. Risques de TMS	6	4	24	utilisation d'un marche pied			0,5	12	1	1,2	12	14,4	Baisser le plan de travail		
4	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	nettoyage et utilisation du PARAFANGO par AS KINE	émanation d'odeur et de chaleur de la cuve	Inhalation des odeurs de parfango	6	4	24	utilisation d'EPI type masque standard			0,5	12	1	1	12	12	demande d'entretien régulier de la cuve avec réglementation sur la durée des cartouches		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 9: SSR HEMODIALYSE

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	réserve: demande bloque porte (porte entre salle de soins et réserve) car passage utilisé pour les patients infectés (ex: covid)	le poids de la porte et le système ferme porte	perturbation du mouvement risque AT	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	changement de système pour un bloque porte ou groom? afin de faciliter l'accès des patients infectés à mobilité réduite.		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	service: transfert fauteuil roulant lit avec lève malade lourd, peu maniable dans espace réduit	Manque de place	risque t'AT avec TMS mb sup	6	4	24				1	12	1	1,2	12	14,4	Lève malade plus récent	mise en place de 2 chambres avec rails	
3	02. Risques de chute de hauteur	réserve: approvisionnement des solutions de dialyse et des cartons stockés et livrés sur palette en hauteur et peu accessible par les AS	La hauteur des solutions de dialyse	Risque de chute	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	local en cours de réaménagement nov 2023 Escabeau sécurisé	Réorganiser la hauteur des rangements.	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	réserve: Manutention cartons par les IDE et technicien de dialyse afin de stocker le matériel actuellement dans une pièce dont l'accès est difficile avec un transpalette	manutention et stockage matériels IDE	port de charge lourde avec torsion du dos risque de TMS	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	demande de réaménagement de la réserve avec ouverture d'une double porte en face de l'autre réserve afin de facilité la livraison et le stockage du matériel		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F'	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	saisi informatique face aux fenêtres dans les diffirentes salles	lumière trop importante	risque d'inconfort des équipes	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Rideaux occultants		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	saisi informatique des ERGO	équipement informatique peu ergonomique	risques d'inconfort voir de TMS	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réaménagement de poste à évaluer		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	table pour fabrication de matériels par les ERGO	plan de travail non réglable	risque d'inconfort , de TMS	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Plan de travail réglable en hauteur		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	lieu de stockage et de déstockage salle de rangement 1 par ERGO difficultés de rangement face à la hauteur sous plafond trop basse 1m60	Manque de place	mouvement contraint risque de TMS	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	réorganisation de lieu de stockage	signalisation et protection de l'arrête du plafond	
5	11. Risques et nuisances liés au bruit	utilisation de la hotte en cuisine ERGO	hotte bruyante et non fonctionnelle	Bruits parasites lors de l'activité	4	1	4				1	4	1	1	4	4	proposition de changement de hotte. proposition d'entretien plus régulier des filtres de la hotte	Cuisine refaite en mars 2024	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Evaluation des troubles de la déglutition lors des repas en salle à manger et en chambre, l'ORTHO doit être face au patient.	Table trop large et fixe	risques TMS des mb sup	5	3	15				1	15	1	1	15	15	bilan poste de travail avec préventeur pour selles réglable en hauteur		
2	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	impossibilité d'ouvrir les fenêtres par les ORTHO trop de proximité avec le fumoir patient	Fumées des patients fumeurs.	irritabilité stress de l'équipe en place	6	1	6				1	6	1	1	6	6	réflexion sur le déplacement du fumoir patient	en cours de faisabilité	
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 12: Plateau technique : Explorations fonctionnelles.

ilovys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	EFR: examens des patients dans les différentes salles par les IDE.	Difficultés pour prévenir ses collègues en cas de problèmes. Communication urgente impossible	Insécurité lors des examens avec les patients.	6	3	18	Essais non concluants.			1	18	1	1	18	18	travaux effectués décembre 2023 mais comportent des dysfonctionnements	évaluation si bon fonctionnement 2024	
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	radio: mouvements autour des postes informatique des manip.radio et des médecins	câbles posés au sol.	risque de chute et perturbation du mouvement	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Filet sous les ordinateurs ou gaine pour passer les câbles. Installation de goulotte au sol		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Activités dans la salle EFR	Manque de place, pièce encombrée par une vieille machine	Mobilisation des PMR délicate	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Evacuation de l'ancienne machine	Organiser l'espace une fois la machine enlevée	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	EFR: posture contraignante poste informatique	assise inadaptée	posture contraignante poste informatique	6	2	12				1	12	1	1	12	12	demande d'achat investissement 2024 de ballon de gainage au poste informatique		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	radio bureau: manque de communication lors des examens avec le médecin et les manipulateurs radio	manque d'information lors des manipulations radios	risque de stress du au manque de communication	6	1	6	actuellement fenêtre situé sur la mauvaise porte sans possibilité d'ouverture car exposée aux rayon X	la fenêtre actuelle mal situé sans possibilité de communication		1	6	1	1	6	6	demande d'ouverture d'une fenêtre sur la porte condamné avec la possibilité de communiquer du bureau à la salle d'examen		
6	09. Risques liés aux équipements de travail	radio salle d'examen: le médecin pose le picc line à l'aide d'une plaque servant à poser le bras.	Taille de la plaque pas adaptée	Stress pour personnel pendant un acte demandant précision à cause d'un matériel pas adapté.	4	1	4				1	4	1	1	4	4	demande de fabrication ou d'achat d'une plaque adaptée à la pose de piccline sous contrôle radio		
7	09. Risques liés aux équipements de travail	explo fonct: salle d'examen bud/emg/tox l'examen de débimétrie est un examen sur la vessie avec récupération des urines avec port de récipient remplis d'urines	Eclaboussures de liquides biologiques lors de l'examen	Projection possible d'urines.	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	examen qui devrait être à proximité d'une évacuation de tout à l'égout		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	explo fonct salle de pansement : transférer les patients du fauteuil à la table d'examen.	Manque d'aide technique, poids du patient	Postures contraignantes lors des manipulations	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	mise en place de rails dans la salle de pansement pour les transferts.	Travaux en 2024	
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	Transferts en lit des personnes dépendantes en salle échographie/examen, nécessitant au préalable de déplacer la table d'examen lourde et peu maniable	Poids de la table d'examen, transfert des personnes.	Postures contraignantes risque de TMS	4	4	16				1	16	1	1,2	16	16	table d'examen adaptée (réglable en hauteur avec barrières)		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	06. Risques liés à la manutention mécanique	réception: Les magasiniers et les préparateurs ouvrent et ferment la porte du local de stockage.	Porte lourde et difficilement manoeuvrable.	Postures contraignantes, risque d'AT	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	ouverture de porte avec système adapté		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	réception: le magasinier réceptionne des cartons de nutrition qui arrivent sur palettes, et produits de pharmacie.	Le poids des cartons	Postures contraignantes avec charges lourdes	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Chariot de manutention type lift top		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	déconditionnement: les préparatrices tri les déchets de médicaments sans matériel adapté.	Manque de poubelle	Tri des déchets pas optimum	6	2	12				1	12	1	1	12	12	prévoir un système d'évacuation des déchets avec tri selectif adapté au flux du service: poubelles		
4	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	pharmacie: rangement des valisettes de transport médicament vides au dessus des étagères de pharmacie.	port de charge en hauteur au dessus des épaules	risque de tms des mb sup	6	3	18				1	18	1	1,2	18	21,6	prévoir lieu de stockage et de rangement plus adaptés		
5	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	poste pharmacie: luminosité trop intense poste informatique des préparateurs en pharmacie au poste n°2214	fatigue visuelle lors de la saisie informatique	Fatigue visuelle accrue	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Evaluation de l'écran à prévoir		
6	12. Risques liés aux ambiances thermiques	pharmacie: la temperature actuelle de la pharmacie est de 16°-17°	température fraîche, pas de réglage possible	risque de plainte pour inconfort de l'équipe	6	2	12				1	12	1	1	12	12	installation de chauffage adapté réglable par le personnel		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

>

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 14: Diététiciennes

il

days

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	16. Risques liés aux rayonnements	bureau: éblouissement par le soleil des postes informatiques des diététiciennes	Luminosité, soleil direct.	gêne des salariés lors de la saisie informatique	6	2	12				1	12	1	1	12	12	demande de pose de rideau occultant	Propositions faites par la formatrice PRAP	
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	saisi informatique des A.sociales plafonnier placé au dessus des postes de travail	gêne lors de la saisie informatique	fatigue visuel	6	1	6				1	6	1	1	6	6	demande travaux pour déplacer et changer les plafonniers		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	bureau arrondi non adapté à la saisie informatique des A.sociales	position non ergonomique à la saisie informatique	Postures inadaptées risques de TMS cou épaules dos	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Analyse de poste par préventeur BH		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	utilisation des souris filaires standard des A.sociales	douleurs des A.sociales en fin de journée	risque de TMS mains et épaules	6	2	12				1	12	1	1	12	12	analyse de poste par préventeur		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	utilisation des fauteuils pour la saisie informatique des A.sociales	Utilisation des fauteuils ergonomiques non optimum.	Mauvaise position d'assise. A risque de douleurs dos	6	2	12				0,5	6	1	1	6	6	demandes d'investissement en fonction de l'analyse de poste		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 16: PSYCHOLOGUES

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Les psychologues font de la saisie informatique.	Postes inadaptés	Douleurs et plaintes de l'équipe en place, risque de TMS cou épaules	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Analyse de poste à faire par préventeur.		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Les psychologues travaillent dans des bureaux mal isolés du froid.	courant d'air désagréables, froid qui s'infiltré par les fenêtres	inconfort et plainte des équipes en place.	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réglages des fenêtres à faire par les services techniques.		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	Bureau St Luc : installation au bureau sur un fauteuil non adapté.	Equipement inadapté	Postures inconfortables, à risque de TMS.	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Analyse poste par B.Hennote		
4																			
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 17: Planning Central

ild

vs

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Les secrétaires du Planning central font de la saisie informatique.	Bureau standard non personnalisé.	Postures inconfortables à risque de TMS	6	2	12				1	12	1	1	12	12	demande d'analyse de poste par B.Hennote		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires dans bureau poste n°1	Eclairage par détecteur de présence	Le système d'éclairage occasionne une gêne et une fatigue visuelle	6	1	6				1	6	1	1	6	6	supression des détecteurs de présence et remplacement par interrupteur simple		
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires dans le bureau des soins de suites.	Manque de luminosité des plafonniers (peu éclairant)	gêne / fatigue visuelle accrue	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Pose de plafonnier supplémentaire avec variateur de lumière.		
3	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les secrétaires circulent autour de leurs bureaux.	Nombreux fils au sol	Risque de chute et de détérioration du matériel, vigilance accrue des salariés.	6	3	18				1	18	1	1	18	18	demande de pose de goulotte ou de filet afin de maintenir les fils		
4	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	saisie informatique des secrétaires à l'accueil de perharidy.	Luminosité importante et reflet du soleil sur les pare-prise des voitures en sationnement	Fatigue visuelle importante en fin de journée pour les secrétaires.	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Pose de stores, films occultants ou isolation solaire pour les baies de l'accueil		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Travail de bureau pour tous les opérateurs des ressources humaines.	Les plafonniers engendrant des lumières trop importantes	fatigue visuelle précoce pour les usagers.	6	2	12				1	12	1	1	12	12		Réaménagement des bureaux dernier trimestre 2023	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Installation du collège au dernier étage du bâtiment RH	Evaluation à faire après installation début 2024																
					www.francesst.com														

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 20: ARCHIVES

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	stockage et destockage des archives par les secrétaires médicales.	Des cartons de dossiers sont posés directement au sol par manque de place.	risque de chute du à l'encombrement des locaux.	6	5	30				1	30	1	1	30	30	demande de lieu de stockage supplémentaire afin d'agrandir les archives		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	Rangements des dossiers	Clous, trous, ouverture de porte	Plusieurs situations dangereuses dans le local archives	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Faire le point avec les services techniques sur les travaux nécessaire à la sécurisation du local.		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRE'	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	la Saisie informatique par les informaticiens	Eblouissement par la lumière venant des fenêtres	Fatigue visuelle accrue pendant le travail sur écran	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Pose de stores, de films occultants. De rideaux à lattes horizontales.		
2	05. Risques liés à la charge physique de travail	transport de matériels informatiques lourd et encombrant dans les différents services.	le poids et le volume du matériel informatique	Charges importantes avec risque de douleurs lombaires.	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	Plan incliné à la sortie du service informatique, Aides techniques pour le transport du matériel		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	transport de matériels informatique dans les différents services dépannage, véhicules de la fondation trop petit manque de place dans le coffre	manque de place dans les véhicules de la fondation	postures contraignante avec risque de TMS	3	2	6				1	6	1	1	6	6	proposition de prêt/achat d'un véhicules type "KANGOO"		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	Posture assise sur des postes informatiques pas toujours adaptés.	Mauvaises postures sur des bureaux inadaptés	Posture inadaptée maintenue longtemps pour les besoins de l'activité	6	3	18		Déplacements sur les autres postes informatiques, pour des dépannages		0,5	9	1	1	9	9	Evaluation des postes informatiques		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique des secrétaires du bureau DIM	Manque de lumière	Fatigue visuelle accentuée	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Plafonnier supplémentaire. Lampe de bureau individuelle.		
2	09. Risques liés aux équipements de travail	poste de travail non personnalisé et travail sur 2 écrans à hauteurs différentes pour les secrétaires du DIM	Bureau pas adapté.	risque de TMS épaules et dos	6	3	18				1	18	1	1	18	18	Analyse de poste faite avec propositions d'achat de matériel		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	11. Risques et nuisances liés au bruit	bureau du CRID chargée de coordination infirmière	Bruit lié du fonctionnement du radiateur	risque de fatigue et de déconcentration	6	1	6				1	6	1	1	6	6	supprimer le radiateur eau par un radiateur électrique		
2	15. Risques liés aux ambiances lumineuses	Saisie informatique pour la chargée de projet coordination infirmière	éblouissement par le soleil	Fatigue visuelle précoce	6	2	12		store mis n'occulte pas la totalité de la fenêtre		0,5	6	1	1	6	6	demande de pose d'un film occultant sur les vitres		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	saisie informatique chargée de projet coordination infirmière	poste de travail non adapté.	Mauvaise posture au bureau. Risque de TMS mains, poignet et coude	6	3	18	souris ergonomique			0,5	9	1	1	9	9	attente aménagement de poste avec essai de matériel		
								www.francesst.com											

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

➤ Unité de travail (UT)
Analyse et cotation des risques

UT 24 : Espace culturel

ilòys

FONDATION
SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF . REBSAMEN HOMMES	COEF . REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	02. Risques de chute de hauteur	Mise en place des tableaux d'exposants par les animatrices de l'espace culturel.	Monter sur un escabeau non sécurisé	risque de chute des animatrices	4	5	20	escabeau non adapté			0,5	10	1	1,2	10	12	Escabeau avec garde corps sécurisé ou type PIR plateforme individuelle roulante.		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	les animatrices reçoivent les patients et leurs familles à l'espace culturel.	La pièce manque d'isolation : chaude en été froide en hiver.	inconfort thermique	6	1	6		groupe de travail afin de trouver des solutions		1	6	1	1	6	6	travail en concertation avec équipe pour éventuellement faire des demandes d'isolations		
3	11. Risques et nuisances liés au bruit	Accueil des patients et leurs familles dans l'espace culturel, voisin de la salle de musique.	manque d'isolation sonore de la pièce	Echanges dans le bruit avec les patients et leurs familles	5	1	5				1	5	1	1	5	5	demande de travaux avec élévation d'une cloison phonique		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	self perha: stockage et destockage des bouteilles d'eau par l'équipe cuisine.	Pas d'endroit adapté à la réception des bouteilles d'eau au vu du poids et du volume	Conditions de stockage des bouteilles d'eau à fort risque de TMS ainsi que de chute de l'équipe cuisine	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30		Trouver un lieu de stockage en concertation avec l'équipe cuisine	
2	09. Risques liés aux équipements de travail	self perha: L'activité de travail nécessite des ports de charges.	Les manutentions sans aides techniques et la non connaissance des principes de sécurité physique.	Faire des manutentions sans aides techniques ou connaissances à risques de blessures.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Analyse de l'activité pour aides techniques		Formations gestes et postures
3	09. Risques liés aux équipements de travail	self perha: transfert tirer /pousser les chariots lors du remplissage vers le lieu de stockage	Mobilisations de charges lourdes	Postures contraignantes à risques de TMS dos épaules et coudes	6	5	30	Maintenances des roulettes			0,5	15	1	1,2	15	18	Chariot plus adapté. Maintenance des roues.		
4	12. Risques liés aux ambiances thermiques	pièce allotissement/entrée 7h/jrs de travail dans une pièce de 6° à 8°	exposition au froid	Exposition au froid sans EPI adapté.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Renouveler les EPI avec confort thermique souhaité		Plus de tailles
5	09. Risques liés aux équipements de travail	pièce allo/entrée l'équipe cuisine effectue la pesée de denrées alimentaires avec une balance.	Balance trop haute, lourde et non mobile.	Posture contraignante due à la position de la balance	6	4	24		balance déjà en place mais peu adapté		0,5	12	1	1,2	12	14,4	Mettre en place une table plus basse à roulettes pour permettre son déplacement	A évaluer avec groupe TMS pro	
6	09. Risques liés aux équipements de travail	pièce allo/entrée: préparation pour les services des plateaux avec régimes spécifiques.	plan de travail trop haut et non réglable en hauteur avec plats profonds posés dessus pour remplissages assiettes.	postures contraignantes à risques de TMS épaules, dos	6	4	24				1	24	1	1,2	24	28,8	prévoir réorganisation de l'espace de travail	A évaluer avec groupe TMS pro	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	plonge: La machine doit être entièrement démontée 1x/jour pour un bionettoyage. Pièces difficiles d'accès, composants lourds peu maniables.	poids des composants lourds et difficiles d'accès (filtres/tuyaux/plaque)	postures contraignantes dues à la manipulation des pièces à risques de TMS épaules, dos	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Investissement d'une machine plonge plus récente dans un endroit plus adapté. Favorisant l'accès.		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	livraison de la commande d'eau et d'épicerie dans les services part l'équipe cuisine.	Manipulation de chariot pouvant atteindre 200kgs (soit 2 tonnes / sem) slalome, lieu de stockage non adaptés	plaintes douleurs épaules dos dues au poids, risque de TMS	6	5	30	mise en place de fontaine a eau	organisation mis en place pour soulager l'équipe ASH		0,5	15	1	1,2	15	18	réévaluation des chariots avec revisions régulières des roues		
9	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	plonge: eau stagnante tout autour de la plonge après et/ou pendant l'activité.	Sol mouillé, système d'évacuation défectueux.	Salariés qui circulent sur un sol mouillé.	6	5	30			vigilance accrue de l'équipe lors de la désinfection de la machine.	0,5	15	1	1	15	15	Entretien le système d'évacuation des eaux		
10	06. Risques liés à la manutention mécanique	pièce allo/entrée stockage plateau allo chambre froide sur des grilles de chariots.	Les grilles du chariot sont trop hautes et peu maniables.	ports de plateau au dessus des épaules et acheminement du chariot en chambre froide, fort risque de TMS des membres sup.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Investissement dans de nouveaux chariots moins haut et plus maniables	prévoir entretien régulier des roues	
11	09. Risques liés aux équipements de travail	plonge: port du bac d'évacuation en fin de service et nettoyage contre l'entartrage de celui-ci.	Bac lourd, imposant, bords coupants.	Postures contraignantes et risques de coupures	6	4	24	fabrication artisanale de système de perche de nettoyage par les salariés			1	24	1	1,2	24	28,8	prévoir changement de machine et recherche de produit adapté à son nettoyage afin d'éviter l'entartrage		
12	09. Risques liés aux équipements de travail	local du chaud: bac en alu de denrées alimentaires stockés sur des grilles pour la chauffe dans les fours.	Hauteur des fours 1,65 cm de haut	ports de charges au dessus des épaules.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	Revoir le remplissage des grilles en hauteur		

13	09. Risques liés aux équipements de travail	vestiaires: casiers des salariés divisés en 2 . manque de place pour se mouvoir, ranger leurs vêtements et d'intimiter	Manque de place pour se mouvoir, ranger leurs vêtements et manque d'intimité.	postures contraignantes pour récupérer et ranger ses vêtements, douleurs dos des salariés occupants le bas des vestiaires.	6	1	6				1	6	1	1	6	6	Réaménagement des vestiaires avec casier individuel		
14	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	reception congélateur: rangement de dennrés alimentaires sur les étagères du congélateur trop étroit	La hauteur des rangements, et manipulations des grilles	Ports de charges au niveau des épaules à risques de tms des membres sup et de chute d'objets	6	4	24				1	24	1	1	24	24	Agrandir certains congélateurs/frigo afin de mieux accéder aux denrées		
15	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	reception sec: rangement en hauteur des denrées alimentaires en fonction des catégories et non en fonction du poids.	objet lourd au dessus des épaules (ex: sac de pates 5kg...)	Ports de charges au niveau des épaules à risques de tms des membres sup et de chute d'objets	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	prévoir réaménagement du local réception de manière ergonomique pour limiter le travail des bras en hauteur		
16	09. Risques liés aux équipements de travail	self chaine: distribution des bacs posés les uns sur les autres	manque de bain-marie	Risque de brûlure avec les ampoules chauffe plats. Risque de chute de bac de denrées alimentaires lourds engendrant des brûlures importantes.	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir le rajout de bain-marie pour plus de fluidité et surélever les chauffes plats		
17	09. Risques liés aux équipements de travail	frite: friteuse difficile à déplacer pour le nettoyage. Utilisation d'une passoire en alu à cause du panier peu pratique et trop petit.	Manque des roulettes, et panier peu pratique	risque de tms membre sup et de brûlure avec le panier et la passoire	4	4	16				1	16	1	1	16	16	prévoir changement de friteuse		
18	05. Risques liés à la charge physique de travail	St Luc: pousser tirer chariot(+100kg plein) contenant caisse bleu très lourde sur une hauteur de 1m65	Le poids de la caisse bleue et sa hauteur	fortes sollicitations mb sup de part la hauteur et la charge à déplacer.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	revoir si matériel existant plus approprié.	prévoir réaménagement des chariots alimentaires	
19	09. Risques liés aux équipements de travail	St Luc: four de chauffe posé sur pied trop haut(plus de 1m65)	port de bac alimentaire au dessus des épaules 1m65	fort risque TMS mb sup	6	5	30	four déjà descendu mais pas suffisamment			0,5	15	1	1,2	15	18		prévoir avec équipe service technique de descendre de nouveaux le four de chauffe	
20	09. Risques liés aux équipements de travail	St Luc: stockage bouteilles d'eau sur palette	port de charge lourde au ras du sol	fort risque TMS mb sup	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30	prévoir un stockage a fond constant. Evaluer les possibilité de stockage à hauteur.		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Passage des portes avec des armoires de linges.	Le poids des portes, et les barres de seuils.	Les actions de tirer, pousser peuvent engendrer des douleurs à risques de TMS sur les membres sup.	6	4	24	Porte intérieur du local reste ouverte.			0,5	12	1	1,2	12	14,4	une automatisation des portes de la porte lingerie/ext et lingerie/ergo études de faisabilité à mener		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	Le tri et le déchargement des sacs de linges se fait à l'extérieur.	exposition aux intempéries	Tributaire de la météo, vent, pluie, froid	5	4	20	EPI mis en place			0,5	10	1	1,2	20	12	Etude de faisabilité d'un préau et améliorer les EPI. (type veste polaire)		
3	05. Risques liés à la charge physique de travail	Le tri et le déchargement des sacs de linges provenant de chaque service jusqu'à (jusqu'à 27kgs)/ sacs. Plusieurs kilos par semaine.	poids des sacs et volume des transferts.	Sollicitations articulaires importantes sur les épaules et le dos, due à la quantité de sacs, répétitions.	5	4	20	Essais d'exosquelettes	revue avec cadre mais pas suffisant		1	20	1	1,2	20	24	Conteneur à fond constant, exosquelette adapté.	sacs : objectif diviser par 2 le poids des sacs	
4	09. Risques liés aux équipements de travail	désinfections des conteneurs à collecte de linges.	l'évacuation des eaux usées du fond des conteneurs. Le manche trop court de la raclette.	Flexion du tronc pour cette tâche à fort risque de TMS des membre sup	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	Ouverture du fond des conteneurs sous forme de rainure ou de trous pour faciliter l'évacuation de l'eau lors du bionettoyage des conteneurs		
5	05. Risques liés à la charge physique de travail	collecte des poubelles prise au vent selon météo des conteneurs	tenir le conteneur malgré le temps	fort risque de TMS des membres sup suivant les conditions météorologiques	5	4	20	nouveau pousse conteneur 2023 plus efficace			0,5	10	1	1,2	10	12	régler en 2023		
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	évacuation des conteneurs poubelles des services : du lundi au vendredi	surcharge des conteneurs pendant le week-end par les ash.	Augmentation de la charge physique pour le salarié.	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30	moins suivi dans les "petits" services. Note de service sur le chargement maximum des sacs.		
7	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Acheminement du linge et évacuation des déchets en hémodialyse	Zone de circulation	Transporter le linge sur la voie de circulation avec les autres usagers	5	5	25	Marquage au sol			0,5	12,5	1	1,2	12,5	15	régler en 2023 avec réaménagement de la route		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	zone désinfection chariots poubelles: pas de station spécifique d'évacuation des eaux de désinfection	accumulation d'eau aux pieds durant la désinfection des chariots déchets	fort risque de chute/glissade avec possible AT	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	système de tout a l'égout a mettre en place (même au niveau écologie) nov 2023		
9	05. Risques liés à la charge physique de travail	local lingerie: rangement du linge sur les étagères hautes.	le hauteur de rangement de linge : 1,70 m	Sollicitations importantes des épaules.	6	5	30				1	30	1	1,2	30	30	Mettre les étagères existantes à bonne hauteur		
								www.francesst.com											

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	05. Risques liés à la charge physique de travail	port de sacs de linges pour les mettre dans les conteneurs vestiaires hommes / femmes	Sacs lourds, trop remplis	Sollicitations importante des épaules et du tronc pour manipuler les sacs.	6	5	30		rappel régulier auprès des salariés du protocole de remplissage		0,5	15	1	1,2	15	18		réflexion sur affichage de protocoles de remplissage des sacs plus pertinent	
2	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contacts avec les déchets lors des activités de nettoyages.	Déchets souillés, bactéries,	Etre en contact direct du à des gants inefficaces	6	5	30	Gants pas adaptés			1	30	1	1	150	30	essai avant achat de gant plus épais/plus résistants		
3	09. Risques liés aux équipements de travail	entretien et refections de lits des chambres des stagiaires.	Lits en bois lourds et peu maniables	Sollicitations articulaires en faisant les lits	5	5	25				1	25	1	1,2	25	30	Lits plus légers, fonctionnels.	Réorganisation de la tâche avec groupe de travail et cadre	
4	05. Risques liés à la charge physique de travail	entretien et refection du lit de l'appartement du médecin de garde	lits trop bas	Sollicitations articulaires en faisant les lits, flexion du tronc et accroupis sur les genoux.	6	5	30				1	30	1	1	30	30	Rehausser le lit, changer de lit		
5	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	Entretien de l'hémodialyse par l'équipe ASH commun	traversée de la route mal éclairée et circulation trop rapide	Traversée une route sans être vue à risque d'accident.	6	6	36	Refection de la route devant l'hémodialyse. Signalétique déjà en place			0,5	18	1	1	18	18	Faire ralentir les usagers, rendre visible les salariés.		
					www.francesst.com														

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Les ouvriers font du stockage et destockage de matériel en hauteur dans l'atelier du service technique	monter sur une échelle sans garde corp	risque de chute avec port de charge	6	4	24				1	24	1	1,2	24	26	achat d'une échelle avec garde corps type PIR ou PIRL		
2	12. Risques liés aux ambiances thermiques	salle examen biologique: classements et réceptions des examens biologiques par le VAGUEMESTRE	chaleur/taille de la pièce	risque d'inconfort due à la chaleur	6	2	12				1	12	1	1	12	12	Climatiseur ou ventilateur		
3	02. Risques de chute de hauteur	exterieur: monter / descendre sur une échelle pour évacuer les cartons dans une benne.	La hauteur de l'échelle, et les bras remplis de cartons	Ne pas pouvoir se tenir correctement sur l'échelle et tomber	5	5	25				1	25	1	1	25	25	Enterrer la benne, rendre le haut de la benne accessible par un escalier sécurisé, échelle sécurisée avec garde-corps.		
4	09. Risques liés aux équipements de travail	atelier: utilisation par les ouvriers de la plastifieuse sur un plan de travail fixe.	Hauteur de la plastifieuse pas adaptée	Flexion du tronc lors de l'utilisation de la plastifieuse	5	3	15				1	15	1	1	15	15	Plan de travail réglable en hauteur		
5	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	atelier: le materiel (TV, Ampoule...) est répertorié dans un local sous les toits.	Hauteur de plafond basse	Les salariés doivent se baisser pour ne pas se cogner la tête.	4	3	12				1	12	1	1,2	12	14,4	Trouver un autre endroit plus adapté pour ce matériel		
6	05. Risques liés à la charge physique de travail	bureau atelier: les ASH transportent leurs matériels de bionettoyage à l'étage	Le poids du matériel, l'escalier	Port de charges dans un escalier avec risque de chute	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	demande d'achat d'un chariot de ménage à l'étage		
7	02. Risques de chute de hauteur	étage atelier: Création d'un étage.	ouverture sur le vide du lieu d'archive	risque de chute avec incapacité permanente	4	6	24				1	24	1	1	24	24	Sécuriser à l'aide d'un garde-corps		
8	09. Risques liés aux équipements de travail	atelier: les ouvriers manipulent, utilisent des outils tranchants, coupants.	Les outils coupants, tranchants,	Utiliser des outils dangereux sans formation préalable.	3	5	15				1	15	1	1	15	15	EPI adapté à l'utilisation de l'outil utilisé.		Formation à l'utilisation des machines, transmissions des règles de sécuritées et d'utilisation.
9	06. Risques liés à la manutention mécanique	atelier: les ouvriers manipulent, utilisent des outils tranchants, coupants.	Plaies avec saignement abondant, projection de poussières dans les yeux	Etre exposé à un risque de blessure sans matériel ou formation adéquate.	5	5	25				1	25	1	1	25	25	Matériel dans la pharmacie selon les risques évalués		Formation SST
10	07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Intervention dans le bâtiment 6 par les agents pour des travaux, de clouages, perçages.	Suspicion de présence d'amiante dans un enduit de rebouchage.	Risques d'exposition au poussière d'amiante en cas de travaux importants.	2	4	8	Suppression de l'exposition : Pas d'intervention des professionnels, dans l'attente des derniers résultats. Amiante localisée : zone désamiantée par entreprise extérieure spécialisée.	Document technique Amiante (DTA) à jour. (Détermination des zones concernées) Rapport Amiante Avant Travaux (RAAT) effectué à plusieurs reprises. Consultation du médecin du travail	Réunion d'information avec les services techniques. Consignes de non intervention sur ces locaux. Listes des agents concernés.	0,5	4	1,2	1,2	4,8	4,8	EPC et EPI en fonction des niveaux d'empoissièrement.	Outils et création de fiche de poste selon rapport d'expert. Réunion d'information	Formation sous-section 4 d'un agent des ST: prévu.

11	05. Risques liés à la charge physique de travail	exterieur: remise en place de porte de la cuve de bois de chauffage (6 / 8 ouvriers) déplacé du rail régulièrement par les livreurs en reculant	Porte de la cuve très lourde	Charge physique importante sur les articulations	3	5	15		6 a 8 salariés pour remettre la porte dans son axe	0,5	7,5	1	1,2	7,5	9	Outils adaptés.		
12	10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	atelier: rangement et stockage de matériel vétuste et plus utilisé	Objet lourd stocké en hauteur	Chute d'objet lors du stockage	6	5	30			1	30	1	1	30	30	Réorganiser les rangements de manière plus ergonomiques en tenant compte de la configuration des locaux. Faire le vide régulièrement.	demande de stockage au magasin centrale	
13	02. Risques de chute de hauteur	exterieur: nettoyage annuel des gouttières	La hauteur	risque d'incapacité permanente	1	6	6	Harnais individuel		0,5	3	1	1	3	3	Formation aux ports du harnais anti chute	contrôle des EPI	Entraînements
14	09. Risques liés aux équipements de travail	Utilisation des chaussures de sécurité pour se protéger	Usure prématurée des chaussures	Travailler avec des EPI défaillants	6	5	30		une paire de chaussure par an	0,5	15	1	1	15	15	demande de changement de fournisseur car usure prématuré	possibilité selon usure de changer 2 fois/an	
15	09. Risques liés aux équipements de travail	utilisation de t-shirt personnel	usure des vêtements du personnel	Utiliser ses propres vêtements pour des travaux techniques	6	1	6			1	6	1	1	6	6	tenue complète t-shirt, blouson, pantalon, chaussures pour l'ensemble des salariés du service technique.		
16	03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	exterieur: utilisation d'un "regard" à l'entrée de l'établissement proche de la voie de circulation	vitesse des voitures à l'entrée de l'établissement	circuler à pieds proche des entrées et sorties de véhicules	3	6	18		panneau de sensibilisation pour ralentir	0,5	9	1	1	9	9	Radar pédagogique		
								www.francesst.com										

FRANCE

SST

Santé & Sécurité
au Travail

Unité de travail (UT)

Analyse et cotation des risques

UT 29 : Magasin central

ilòys

FONDATION

SANTÉ SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. RESAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	à l'entrée du magasin: réception des marchandises magasinier et responsable magasin central	dénivelé trop important	risque de chute lors de la reception commande	5	4	20				1	20	1	1,2	20	24	travaux sur le caniveau devant la porte qui est sous dimensionnée		
2	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	magasin: stockage des differents matériaux nécessaire au bon fonctionnement des services de soins	manque de place au vue de la quantité de matériaux stockés	risque de heurt/de chute	6	5	30				1	30	1	1,2	30	36	réévaluer la capacité de stockage du magasin central prévoir agrandissement avec espace ASH commun		
3	12. Risques liés aux ambiances thermiques	à l'entrée du magasin: lors de forte pluie risque d'inondation à l'entrée jusqu'au millieu du magasin	Infiltration d'eau de pluie dans le magasin	risque de chute	2	3	6				1	6	1	1	6	6	isolation du bas de la porte du magasin et d'entretien régulier du caniveau et des pompes de relevages		
4	13. Risques d'incendie, d'explosion	magasin: porte coupe feu pour compartimenter le magasin.	Blocage à la fermeture non finalisé	Maintenir les portes ouvertes manuellement pour passer d'un compartiment à l'autre	1	6	6				1	6	1	1	6	6	demande de finition de travaux avec ventouse tamponisée active décembre 2023		
5	09. Risques liés aux équipements de travail	magasin: évacuation des palettes vides après déchargement dans le magasin	Echardes des palettes	risque d'échardes aux mains en manipulant les palettes	6	1	6				1	6	1	1	6	6	EPI adaptés, gants la manipulation des palettes		
6	01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	pièces à droite de l'entrée du magasin: lieux de stockage des cartons avant évacuation vers la benne et stockages ventilateurs	stockage anarchique des cartons dans les escaliers condamnés	risque de heurt et de chute de hauteur	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir réaménagement/restructuration des surfaces du sous-sol proposition de lieux de stockage des fauteuil roulant sur rails	réaménagement des surfaces	
7	09. Risques liés aux équipements de travail	zone fauteuils roulants: manque possibilité d'organisation par le manque de place	rangement dans la mesure des possibilités des fauteuil roulants	Réorganisation continue pour trouver de la place	6	4	24				1	24	1	1	24	24	prévoir une zone approprié avec possibilité d'organisation de rangement des fauteuils roulants		
								www.francesst.com											

www.francesst.com

Analyse des risques professionnels identifiés					Cotation Risques Bruts (RB)			Cotation Risques Pondérés (RP)					Cotation Risques Résiduels (RR)				Mesures de prévention et de protection proposées		
N°	RISQUES	ACTIVITÉ	DANGER	SITUATION DANGEREUSE	F	G	RB	MESURE TECHNIQUE EXISTANTE	MESURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE	MESURE HUMAINE EXISTANTE	CP	RP	COEF. REBSAMEN HOMMES	COEF. REBSAMEN FEMMES	RRH	RRF	TECHNIQUE	ORGANISATIONNELLE	PERSONNELLE
1	09. Risques liés aux équipements de travail	Le formateur charge et décharge le matériel incendie et de secourisme	Le poids du matériel et l'espace de rangement.	Sollicitations articulaires importantes lors du chargement et déchargement du matériel.	4	4	16				1	16	1	1,2	16	19,2	Garder des postures confortables lors de la manipulation	Plus d'espace de rangement	
2	04. Risques routiers en mission	Déplacements sur sites internes ou externes à la Fondation du formateur	Traffic routier	Circulation, distance de déplacement et fréquence	6	6	36	Véhicule en bon état	.	Respect du code de la route	0,5	18	1	1	18	18			
								www.francesst.com											

Echelle de cotation utilisée

F	G	P
Fréquence d'exposition	Gravité du risque	Pondération
au risque	Atteinte à la santé potentielle	Action de prévention déjà en place
1 > Une fois par an	1 > Presqu'Accident	0,25 > Mesures de prévention et de protection adaptées et suffisantes
2 > Une fois par trimestre	2 > Pas d'arrêt, lésion mineure	
3 > Une fois par mois	3 > Arrêt avec soins bénins	0,50 > Mesures de prévention et de protection inadaptées ou insuffisantes
4 > Une fois par semaine	4 > Arrêt avec incapacité temporaire	
5 > Une fois par jour	5 > Arrêt avec incapacité permanente	1 > Mesures de prévention et de protection inexistantes
6 > Plusieurs fois par jour	6 > Décès	

Les types de risques : INRS ED 840

1. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement

2. Risques de chutes de hauteur

3. Risques liés aux circulations internes de véhicules

4. Risques routiers en mission

5. Risques liés à la charge physique de travail

6. Risques liés à la manutention mécanique

7. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets

8. Risques liés aux agents biologiques

9. Risques liés aux équipements de travail

10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets

11. Risques et nuisances liés au bruit

12. Risques liés aux ambiances thermiques

13. Risques d'incendie, d'explosion

14. Risques liés à l'électricité

15. Risques liés aux ambiances lumineuses

16. Risques liés aux rayonnements

17. Risques psychosociaux

18. Risques liés à la COVID -19

19. Risques liés aux attentats ou effractions

20. Risques communs aux autres unités

Priorisation des actions

6	12	18	24	30	36
5	10	15	20	25	30
4	8	12	16	20	24
3	6	9	12	15	18
2	4	6	8	10	12
1	2	3	4	5	6

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------

2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	120 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	50 nuits / an
--	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 1 > Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Les six facteurs de risques professionnels (CPP - à déclarer)

Articles L4163-1 et R4121-1-1 du Code du Travail - Ordonnance n°2017-1389

Décret n°2023-759 et 2023-760 du 10 août 2023

2B > Activités en milieu hyperbare | NÉANT

 Travail en milieu hyperbare	Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1	Interventions ou travaux	1200 hectopascals	60 interventions ou travaux par an
---	---	--------------------------	-------------------	------------------------------------

2C > Températures extrêmes | NÉANT

 Températures extrêmes	Températures extrêmes	Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius	900 heures / an
---	-----------------------	--	-----------------

2D > Bruit | NÉANT

 Bruit	Bruit mentionné à l'article R. 4431-1	Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 8 heures d'au moins 81 ³ décibels (A)	600 heures / an
		Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égale à 135 décibels (c)	120 fois / an

3A > Travail de nuit | NÉANT

 Travail de nuit	Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31	Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	100 nuits / an
---	--	--	----------------

3B > Travail en équipes successives alternantes | NÉANT

 Travail en équipes successives alternantes	Travail en équipe successives alternantes	Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures	30 nuits / an
--	---	---	---------------

3C > Travail répétitif | NÉANT

 Travail répétitif	Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte	Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus	900 heures / an
		Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute	

Annexe / 2 > Risques Chimiques (RCh)

Évaluation des Risques Chimiques

Articles R4412-5 (agents chimiques non CMR) et R4412-61 (substances CMR) du Code du Travail

DUER :
Évaluation des risques professionnels

Annexe / 3 > Risques PsychoSociaux (RPS)

Évaluation des facteurs de RPS

RISQUES	
01. Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	
02. Risques de chute de hauteur	
03. Risques liés aux circulations internes de véhicules	
04. Risques routiers en mission	
05. Risques liés à la charge physique de travail	
06. Risques liés à la manutention mécanique	
07. Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	
08. Risques liés aux agents biologiques	
09. Risques liés aux équipements de travail	
10. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	
11. Risques et nuisances liés au bruit	
12. Risques liés aux ambiances thermiques	
13. Risques d'incendie, d'explosion	
14. Risques liés à l'électricité	
15. Risques liés aux ambiances lumineuses	
16. Risques liés aux rayonnements	
17. Risques psychosociaux	
18. Risques liés à la COVID -19	
19. Risques liés aux attentats ou effractions	
20. Risques communs aux autres unités	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40